

Pressure gauges Model 73X.02.100 per directive 94/9/EC (ATEX)

GB

Druckmessgeräte Typ 73X.02.100 nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

D

Manomètres Type 73X.02.100 selon directive 94/9/EG (ATEX)

F



II 2 GD c



Model 732.02.100 per ATEX

WIKA

Part of your business

GB	Operating instructions Model 73X.02.100 per ATEX	Page 1-8
D	Betriebsanleitung Typ 73X.02.100 nach ATEX	Seite 9-14
F	Instructions d'utilisation Type 73X.02.100 selon ATEX	Page 15-20

Contents

GB

1. Safety instructions	4
2. Description	4
3. Technical data and use in accordance with intended use	5
4. Commissioning	7
5. Maintenance and servicing / cleaning	7
6. Repairs	7
Enclosure 1: Declaration of conformity for Model 73X.02	8



Caution

GB

1. Safety instructions

The appropriate national safety regulations (i.e. EN 837-2 Selection and installation recommendations for pressure gauges) must be observed when installing, putting into operation and running these instruments.

- Serious injuries and/or damage can occur should the appropriate regulations not be observed
- Only appropriately qualified persons should work on these instruments
- The actual maximum surface temperature is not generated by the instruments themselves, but primarily by the respective medium temperature! For permissible maximum medium temperatures see table 1.

2. Description

- Nominal size 100
- The pressure gauges measure the pressure by means of resilient diaphragm measuring elements. Via the subtracting movement the difference in pressure is directly indicated as pressure differential (optionally also available as "duplex pressure gauge" with 2 pointers).
- The measuring features are in accordance with the standards EN 837-1

3. Technical data and use in accordance with intended use

Working pressure

Steady: full scale value
Fluctuating: 0.9 x full scale value
Short time: 1.3 x full scale value

GB

Pressure connection

- According to the general technical regulations for pressure gauges, respectively (i.e. EN 837-2 "Selection and installation recommendations for pressure gauges").

When screw-fitting the gauges the force required for sealing must not be applied through the case or terminal box but, using a suitable tool, only through the spanner flats provided for this purpose at the square of the connector.

Temperature effect

When temperature of the pressure element deviates from reference temperature (+20 °C): max. ±0.4 %/10 K of true scale value

IP Ingress protection

Enveloping case IP 54 per EN 60 529 / IEC 60 529
(with liquid filling IP 65)

Operating Temperature

Ambient (in Ex-operation):

Model 732.02: -40 ... +60 °C

Model 733.02: -20 ... +60 °C

Medium: The permissible medium temperature does not only depend on the instrument design, but also on the ignition temperature of the surrounding gases, vapours or dust. Both aspects have to be taken into account. For permissible maximum medium temperatures see table 1.

Attention! With gaseous substances the temperature may increase as a result of the compression temperature. In such cases the pressure change rate has to be slowed down resp. the permissible medium temperature has to be reduced.

3. Technical data and use in accordance with intended use

Table 1: Permissible medium temperature

Temperature class of the ambient atmosphere (ignition temperature)	Permissible maximum medium temperature (in the pressure system)	
	Model 732.02	Model 733.02
T 6 ($85^{\circ}\text{C} < T \leq 100^{\circ}\text{C}$)	+70 °C	+70 °C
T 5 ($100^{\circ}\text{C} < T \leq 135^{\circ}\text{C}$)	+85 °C	+85 °C
T 4 ($135^{\circ}\text{C} < T \leq 200^{\circ}\text{C}$)	+120 °C	+100 °C
T 3 ($200^{\circ}\text{C} < T \leq 300^{\circ}\text{C}$)	+185 °C	+100 °C
T 2 ($300^{\circ}\text{C} < T \leq 450^{\circ}\text{C}$)	+200 °C	+100 °C
T 1 ($T > 450^{\circ}\text{C}$)	+200 °C	+100 °C

Materials

Wetted parts: Stainless steel 1.4571 / 1.4404
Movement: Stainless steel
Dial and pointer: Aluminium
Case, bezel ring : Stainless steel
Window: Laminated safety glass

Installation

- Nominal position per EN 837-1 / 9.6.7 Figure 7: 90° (⊥)
- Pressure connections: lower mount (LM) parallel in-line (with special versions back mount)
- In order to ensure that pressure can be safely and reliably vented through the case back, a distance of at least 25 mm has to remain free behind the case!
- In order to avoid any additional heating, the instruments must not be exposed to direct solar irradiation while in operation!
- With filled versions the ventilating valve at the top of the case must be opened prior to commissioning!

Permissible vibratory stress at the mounting location

- As a matter of principle the instruments should only be mounted at locations without vibratory stresses
- Where required, a decoupling from the mounting location can be achieved e.g. by a flexible connecting line from the measuring point to the pressure gauge and mounting via a measuring instrument bracket.
- If this is not possible, the following limits must not be exceeded:

Dry gauges: Frequency range < 150 Hz
(Model 732) Acceleration < 0.7 g (7 m/s²)

Liquid-filled gauges: Frequency range < 150 Hz
(Model 733) Acceleration < 4 g (40 m/s²)

The liquid filling has to be checked on a regular basis.
The liquid level must not drop below 75% of the gauge diameter.

4. Commissioning

During the commissioning process pressure peaks must be absolutely avoided.
Open the shut-off valves slowly.

5. Maintenance and servicing / cleaning

The instruments require no maintenance or servicing.
The indicator should be checked once or twice every 12 months.
The instrument must be disconnected from the process to check with a pressure testing device.

The instruments should be cleaned with a damp cloth moistened with soap solution.

6. Repairs

Repairs are to be only carried out by the manufacturer or appropriately trained personnel.

For further details see WIKA data sheet PM 07.02

Konformitätserklärung
Richtlinie 94 / 9 / EG (ATEX)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass nachstehend genannte Produkte, Differenzdruckmessgeräte mit Rohrfeder, gemäß gültigem Datenblatt mit der Richtlinie übereinstimmen und dem Konformitätsbewertungsverfahren

'**Interne Fertigungskontrolle'**
unterzogen wurden.

Die Unterlagen werden aufbewahrt
unter der Aktennummer 8000318216
bei der benannten Stelle 0032

TÜV NORD CERT
AM TÜV 1
D-30519 Hannover

WIKA-Typ / WIKA model

73X.02

Declaration of Conformity
Directive 94 / 9 / EC (ATEX)

We declare under our sole responsibility that the products mentioned below, bourdon tube differential pressure gauges, according to the current data sheet correspond with the directive and were subjected to the conformity assessment procedure

'**Internal Control of Production**'.

The dossier is retained
under file nr. 8000318216
at the notified body 0032

TÜV NORD CERT
Am TÜV 1
D-30519 Hannover

Die Geräte werden gekennzeichnet mit

II 2 GD c

Angewandte Normen:

EN 13463-1 'Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Grundlagen und Anforderungen'
EN 13463-5 'Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c'

Applied standards:

EN 13463-1 'Non electrical equipment for potentially explosive atmospheres
- Basic method and requirements'
EN 13463-5 'Protection by constructional safety 'c'

WIKA MANOMETER AG
Industriestr. 11 CH-6285 Hitzkirch

Hitzkirch, 08.09.2004

Peter Barnettler
Technischer Leiter
Technical Director

Daniel Tschopp
Leiter Qualitätssicherung
Quality Assurance Manager

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	10
2. Beschreibung	10
3. Technische Daten und bestimmungsgemäße Verwendung	11
4. Inbetriebnahme	13
5. Wartung/Reinigung	13
6. Reparaturen	13
Anlage 1: Konformitätserklärung für Typ 73X.02	14

D



1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieser Geräte die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften (z.B. EN 837-2 Auswahl- und Einbauempfehlungen für Druckmessgeräte).

- Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften können schwere Körperverletzungen und / oder Sachschäden auftreten
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesen Geräten arbeiten
- Die tatsächliche maximale Oberflächentemperatur ist nicht von diesen Geräten selbst abhängig, sondern hauptsächlich von der jeweiligen Messstofftemperatur! Zulässige Grenzwerte für die Messstofftemperatur siehe Tabelle 1.

2. Beschreibung

- Nenngröße NG 100
- Die Geräte erfassen den zu messenden Druck mit elastischen Rohrfeder-Messgliedern. Über das subtrahierende Zeigerwerk wird der Druckunterschied direkt als Druckdifferenz angezeigt (optional auch als "Doppelmanometer" mit 2 Zeigern).
- Die messtechnischen Eigenschaften entsprechen den Normen EN 837-1

3. Technische Daten und bestimmungsgemäße Verwendung

Verwendungsbereiche

Ruhebelastung: Skalenendwert
Wechselbelastung: $0,9 \times$ Skalenendwert
kurzzeitig: $1,3 \times$ Skalenendwert

Druckanschluss

- Entsprechend den allgemeinen technischen Regeln für Druckmessgeräte (zB. EN 837-2 "Auswahl- und Einbauempfehlungen für Druckmessgeräte").

Beim Einschrauben der Geräte darf die zum Abdichten erforderliche Kraft nicht über das Gehäuse oder die Kabelanschlussdose aufgebracht werden, sondern mit geeignetem Werkzeug nur über die dafür vorgesehenen Schlüsselflächen.

Temperatureinfluss

Bei Abweichung von der Referenztemperatur am Messsystem (+20°C):
max. $\pm 0,4\% / 10\text{ K}$ vom jeweiligen Skalenwert

IP-Schutzart

Umhüllendes Gehäuse IP 54 nach EN 60 529 / IEC 60 529
(mit Flüssigkeitsfüllung IP 65)

Zulässige Temperaturen

Umgebung (im Ex-Betrieb):

Typ 732.02: -40 ... +60 °C

Typ 733.02: -20 ... +60 °C

Messstoff: Die zulässige Messstofftemperatur hängt außer von der Gerätebauart auch von der Zündtemperatur der umgebenden Gase, Dämpfe bzw. Stäube ab. Beide Aspekte sind zu berücksichtigen. Maximal zulässige Grenzwerte siehe Tabelle 1

Achtung! Bei gasförmigen Stoffen kann sich die Temperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss ggf. die Druckänderungsgeschwindigkeit gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.

3. Technische Daten und bestimmungsgemäße Verwendung

Tabelle 1: Zulässige Messstofftemperatur

Temperaturklasse der umgebenden zündfähigen Atmosphäre (Zündtemperatur)	Zulässige maximale Messstofftemperatur (im Messsystem) Typ 732.02	Typ 733.02
T 6 ($85^{\circ}\text{C} < T \leq 100^{\circ}\text{C}$)	+70 °C	+70 °C
T 5 ($100^{\circ}\text{C} < T \leq 135^{\circ}\text{C}$)	+85 °C	+85 °C
T 4 ($135^{\circ}\text{C} < T \leq 200^{\circ}\text{C}$)	+120 °C	+100 °C
T 3 ($200^{\circ}\text{C} < T \leq 300^{\circ}\text{C}$)	+185 °C	+100 °C
T 2 ($300^{\circ}\text{C} < T \leq 450^{\circ}\text{C}$)	+200 °C	+100 °C
T 1 ($T > 450^{\circ}\text{C}$)	+200 °C	+100 °C

Werkstoffe

Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 1.4571 / 1.4404

Zeigerwerk: CrNi-Stahl

Zifferblatt und Zeiger: Aluminium

Gehäuse, Bajonettring: CrNi-Stahl

Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas

Installation

- Nennlage nach EN 837-1 / 9.6.7 Bild 7: 90° (⊥)
- Druckanschlüsse unten, parallel hintereinanderliegend (bei Sonderausführungen rückseitig)
- Damit bei Typ 73X.31 im Fehlerfall die sichere Druckentlastung durch die Rückwand erfolgen kann, müssen hinter dem Gehäuse mindestens 25 mm frei bleiben!
- Um zusätzliche Aufheizung zu vermeiden, dürfen die Geräte im Betrieb keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden!
- Bei gefüllten Ausführungen muss vor Inbetriebnahme das Entlüftungsventil an der Oberseite des Gehäuses geöffnet werden!

Zulässige Schwingungsbelastung am Einbauort

- Die Geräte sollten grundsätzlich nur an Stellen ohne Schwingungsbelastung eingebaut werden
- Gegebenenfalls kann z.B. durch eine flexible Verbindungsleitung von der Messstelle zum Druckmessgerät und die Befestigung über eine Messgerätehalterung eine Entkopplung vom Einbauort erreicht werden.
- Falls dies nicht möglich ist, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden:

Ungefüllte Geräte:
(Typ 732) Frequenzbereich < 150 Hz
 Beschleunigung < 0,7 g (7 m/s²)

Flüssigkeitsgefüllte Geräte:
(Typ 733) Frequenzbereich < 150 Hz
 Beschleunigung < 4 g (40 m/s²)

Die Flüssigkeitsfüllung ist regelmäßig zu überprüfen.
Der Flüssigkeitsspiegel darf nicht unter 75% des Gerätedurchmessers fallen.

4. Inbetriebnahme

Bei Inbetriebnahme Druckstöße unbedingt vermeiden, Absperrventile langsam öffnen.

5. Wartung / Reinigung

Die Geräte sind wartungsfrei.

Eine Überprüfung der Anzeige sollte etwa 1 bis 2 mal pro Jahr erfolgen.
Dazu ist das Gerät vom Prozess zu trennen und mit einer Druckprüfvorrichtung zu kontrollieren.

Reinigen der Geräte mit einem (in Seifenlauge) angefeuchteten Tuch.

6. Reparaturen

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller oder entsprechend geschultem Personal durchzuführen.

Weitere technische Daten bitte dem WIKA Datenblatt PM 07.02 entnehmen.

Konformitätserklärung Richtlinie 94 / 9 / EG (ATEX)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass nachstehend genannte Produkte, Differenzdruckmessgeräte mit Rohrfeder, gemäß gültigem Datenblatt mit der Richtlinie übereinstimmen und dem Konformitätsbewertungsverfahren

'Interne Fertigungskontrolle'
unterzogen wurden.

Die Unterlagen werden aufbewahrt
unter der Aktennummer 8000318216
bei der benannten Stelle 0032

TÜV NORD CERT
AM TÜV 1
D-30519 Hannover

WIKA-Typ / WIKA model

73X.02

Declaration of Conformity Directive 94 / 9 / EC (ATEX)

We declare under our sole responsibility that the products mentioned below, bourdon tube differential pressure gauges, according to the current data sheet correspond with the directive and were subjected to the conformity assessment procedure

'Internal Control of Production'.

The dossier is retained
under file nr. 8000318216
at the notified body 0032

TÜV NORD CERT
Am TÜV 1
D-30519 Hannover

Die Geräte werden gekennzeichnet mit



II 2 GD c

Angewandte Normen:

EN 13463-1 'Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Grundlagen und Anforderungen'
EN 13463-5 'Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c'

Applied standards:

EN 13463-1 'Non electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Basic method and requirements'
EN 13463-5 'Protection by constructional safety 'c'

WIKA MANOMETER AG
Industriestr. 11 CH-6285 Hitzkirch

Hitzkirch, 08.09.2004

Peter Barnettler
Technischer Leiter
Technical Director

Daniel Tschopp
Leiter Qualitätssicherung
Quality Assurance Manager

Sommaire

1. Conseils de sécurité	16
2. Description	16
3. Caractéristiques techniques et utilisation correspondante	17
4. Mise en service	19
5. Maintenance/nettoyage	19
6. Réparations	19
Annexe 1: Déclaration de Conformité des type 73X.02	20

F



Avertissement

1. Conseils de sécurité

Les prescriptions de sécurité nationales en vigueur (par exemple EN 837-2: Recommandations sur le choix et l'installation des manomètres) doivent absolument être respectées lors du montage, de la mise en service et de l'utilisation des instruments ici présentés.

- Le non-respect des instructions correspondantes est susceptible d'entraîner des risques de blessure et/ou des dégâts matériels
- Seul le personnel habilité et qualifié est autorisé à manipuler les instruments
- La température maximale réelle de la surface ne dépend pas de l'appareil même, mais principalement de la température du fluide! Voir le tableau 1 pour les limites de température autorisées pour les fluides.

2. Description

- Diamètres 100 mm
- Les appareils mesurent la pression par le biais d'un tube manométrique à déformation élastique. Par l'intermédiaire du mouvement soustracteur, la différence de pression est directement affichée comme différence de pression (en option: "manomètre double" avec deux aiguilles).
- Les caractéristiques techniques de mesure correspondent aux normes EN 837-1

3. Caractéristiques techniques et utilisation correspondante

Etendues de mesure

Charge statique: fin d'échelle
Charge dynamique: 90 % de fin d'échelle
Momentanément: 130 % de fin d'échelle

Raccord de pression

- Conformément aux règles techniques générales pour les manomètres (par exemple EN 837-2 "Recommandations sur le choix et l'installation des manomètres").

Lors de l'opération de vissage des appareils de mesure, la force nécessaire ne doit pas être appliquée sur le boîtier ou sur la prise câblée, mais seulement sur les surfaces prévues par un outil approprié sur le carré du raccord.

Influence de la température

En cas de divergence de la température de référence (+20°C) sur l'organe moteur: max. $\pm 0,4\% / 10\text{ K}$ de la fin d'échelle respective

IP Degré de protection

Boîtier IP 54 selon EN 60 529 / IEC 60 529
(avec bain amortisseur IP 65)

Températures autorisées

Ambiante (pour utilisation sous danger d'explosion):

Type 732.02: -40 ... +60 °C

Type 733.02: -20 ... +60 °C

Fluide: La température de fluide autorisée dépend, en plus de la conception de l'appareil, également de la température d'inflammation du gaz, des vapeurs ou des poussières de l'environnement.

Ces deux paramètres sont à prendre en considération.

Voir le tableau 1 pour les limites de température autorisées.

Attention! Pour les fluides gazeux la température peut s'élever par le biais d'une température de compression. Dans ces cas il faut, soit limiter la vitesse d'élévation de la pression, soit réduire la température de fluide admissible.

3. Caractéristiques techniques et utilisation correspondante

Tableau 1: Température de fluide admissible

Classe de température de l'atmosphère environnante (température d'inflammation)	Température maximale autorisée du fluide (dans le système de mesure)	
	Type 732.02	Type 733.02
T 6 (85 °C < T ≤ 100 °C)	+70 °C	+70 °C
T 5 (100 °C < T ≤ 135 °C)	+85 °C	+85 °C
T 4 (135 °C < T ≤ 200 °C)	+120 °C	+100 °C
T 3 (200 °C < T ≤ 300 °C)	+185 °C	+100 °C
T 2 (300 °C < T ≤ 450 °C)	+200 °C	+100 °C
T 1 (T > 450 °C)	+200 °C	+100 °C

F

Matériaux

Parties en contact avec le fluide: acier inox 1.4571 / 1.4404

Mouvement: acier inox

Cadran et aiguille: aluminium

Boîtier, lunette: acier inox

Voyant: verre de sécurité feuilleté

Installation

- Position de base selon EN 837-1 / 9.6.7. image 9: 90° (⊥)
- Raccords pression verticaux placés parallèlement l'un derrière l'autre (en cas de modèles spéciaux à l'arrière)
- Pour qu'une surpression puisse s'évacuer en toute sécurité par l'arrière du boîtier en cas d'incident sur un manomètre, une distance minimum de 25 mm doit rester libre à l'arrière de l'appareil boîtier.
- Afin d'éviter un échauffement additionnel en fonctionnement, les appareils ne doivent pas être exposés aux rayons solaires!
- Pour les appareils remplis de liquide il faut, avant la mise en service, ouvrir le dispositif de mise à l'atmosphère se trouvant au sommet du boîtier!

Contrainte de vibration admissible sur le point de montage

- Les appareils ne devraient en principe être installés que sur des applications exemptes de vibrations
- Le cas échéant, on peut atteindre un découplage du point de mesure en utilisant une liaison flexible au manomètre et en le fixant à l'aide d'un support d'appareil mural.
- Dans le cas où cela n'est pas possible, les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées:

Appareils sans remplissage : Plage de fréquence < 150 Hz
(Type 732) Accélération < 0,7 g (7 m/s²)

Appareils avec remplissage: Plage de fréquence < 150 Hz
(Type 733) Accélération < 4 g (40 m/s²)

Le liquide de remplissage est à contrôler régulièrement. Le niveau de remplissage de liquide ne doit pas descendre en-dessous de 75 % du diamètre du boîtier.

F

4. Mise en service

Lors de la mise en service il faut absolument éviter les coups de bâlier. Ouvrir lentement les vannes de fermeture.

5. Maintenance / Nettoyage

Les instruments ne requièrent aucune maintenance.

Un contrôle de l'affichage est recommandé 1 à 2 fois/an.

Pour le contrôle de l'affichage et des fonctions de commande, il faut isoler l'appareil du processus de mesure et le contrôler avec un dispositif de contrôle de pression.

Nettoyer les instruments avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau et du savon de Marseille).

6. Réparations

Toute réparation doit être exclusivement confiée au fabricant ou au personnel qualifié correspondant.

Pour autres données, se reporter à la fiche type WIKA PM 07.02

Konformitätserklärung Richtlinie 94 / 9 / EG (ATEX)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass nachstehend genannte Produkte, Differenzdruckmessgeräte mit Rohrfeder, gemäß gültigem Datenblatt mit der Richtlinie übereinstimmen und dem Konformitätsbewertungsverfahren

'Interne Fertigungskontrolle'
unterzogen wurden.

Die Unterlagen werden aufbewahrt
unter der Aktennummer 8000318216
bei der benannten Stelle 0032

TÜV NORD CERT
AM TÜV 1
D-30519 Hannover

WIKA-Typ / WIKA model

73X.02

Declaration of Conformity Directive 94 / 9 / EC (ATEX)

We declare under our sole responsibility that the products mentioned below, bourdon tube differential pressure gauges, according to the current data sheet correspond with the directive and were subjected to the conformity assessment procedure

'Internal Control of Production'.

The dossier is retained
under file nr. 8000318216
at the notified body 0032

TÜV NORD CERT
Am TÜV 1
D-30519 Hannover

Die Geräte werden gekennzeichnet mit



II 2 GD c

Angewandte Normen:

EN 13463-1 'Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Grundlagen und Anforderungen'
EN 13463-5 'Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c'

Datenblatt / data sheet

PM 07.02

The gauges are marked with

Applied standards:

EN 13463-1 'Non electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Basic method and requirements'
EN 13463-5 'Protection by constructional safety 'c'

WIKA MANOMETER AG
Industriestr. 11 CH-6285 Hitzkirch

Hitzkirch, 08.09.2004

Peter Barnettler
Technischer Leiter
Technical Director

Daniel Tschopp
Leiter Qualitätssicherung
Quality Assurance Manager

Europe/Middle East/Africa

Austria

WIKA-Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel.: 0043/1/869 16 31
E-Mail: info@wika.at

Benelux / Netherlands

WIKA Benelux
Tel.: 0031/475/53 55 00
E-Mail: info@wika.nl

Finland

WIKA Finland Oy
Tel.: 00358/9/682 49 20
E-mail: wika@wika.fi

France

WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel.: 0033/1/34 30 84 84
E-Mail: info@wika-instruments.fr

Germany

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Tel.: 0049/9372/132-0
E-Mail: info@wika.de

Italy

WIKA Italiana S.r.l.
Tel.: 0039/02/93 97 00 1
E-Mail: info@wika.it

Russia

ZAO „WIKA MERA“
Tel.: 007-503-234 44 32
E-Mail: info@wika.ru

Kazakhstan

TOO WIKA Kasachstan
Tel.: 007-3272-925 638
E-Mail: wika-kazakhstan@nursat.kz

South Africa

WIKA Instruments (Pty) Ltd.
Tel.: 0027/11/621 00 00
E-Mail: sales@wika.co.za

Spain

Instrumentos WIKA S.A.
Tel.: 0034/93/746 44 45
E-Mail: info@wika.es

Switzerland

MANOMETER AG
Tel.: 0041/41/919 72 72
E-Mail: info@manometer.ch

United Arab Emirates

WIKA Middle East FZE
Tel.: 00971/4/88 90 90
E-Mail: wikame@emirates.net.ae

United Kingdom

WIKA Instruments Limited
Tel.: 0044/208/763 60 00
E-Mail: info@wika.co.uk

America

Argentina

WIKA Argentina S.A.
Tel.: 005411/4730/1800
E-Mail: info@wika.com.ar

Brazil

WIKA do Brasil Industria e Comercio
Tel.: 0055/152/66 16 55
E-Mail: wika@splicenet.com.br

Canada

WIKA Instruments Ltd.
Tel.: 001/780/463-7035
E-Mail: info@wika.ca

U.S.A.

WIKA Instrument Corporation
Tel.: 001/770/513 82 00
E-Mail: info@wika.com

Asia/Pacific

Australia

WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel.: 0061/3/98 70 06 66
E-Mail: sales@wika.com

China

WIKA Instrumentation
Tel.: 0086/512/825 80 67
E-Mail: wikainst@public1.sz.js.cn

India

WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel.: 0091-20-68 20 31
E-Mail: wika@pn2.vsnl.net.in

Indonesia

WIKA Indonesia
Tel.: 0062/21/55 95 21 52
E-Mail: handie@indo.net.id

Japan

WIKA JAPAN K. K.
Tel.: 0081/-3-5777-0589
E-Mail: m-gawronski@wika.co.jp

Korea

WIKA Korea Ltd.
Tel.: 0082-2-869-0505
E-Mail: info@wika.co.kr

Malaysia

WIKA Malaysia
Tel.: 00 60 60-3 13 355
E-Mail: ktsee@tm.net.my

Singapore

WIKA Singapur
WIKA Instrumentation Pte Ltd
Tel.: 0065 - 8445506

Technical alteration rights reserved.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Phone (+49) 93 72/132-0
Fax (+49) 93 72/132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

MANOMETER AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch • Switzerland
Phone (+41) 41-919 72 72
Fax (+41) 41-919 72 73
E-mail info@manometer.ch
www.manometer.ch